

簡単万能クリナー「なですと」使用説明書

なですと	刷毛70mm	スプレーボトル	スキージー	クロス
				

使用上の注意

- フロントガラスに使用すると、油膜や水垢で隠れている「ワイパー傷」が必ず**現れます**ので使用を避けてください。
- 燐状痕**（ウロコ）が長時間放置されたガラスは**焼け付け**を起こしているため、本商品を使用すると燐状痕（ウロコ）は除去できませんが、**焼き付いた燐状痕の跡が残る場合**があり、ガラスが波打って見える場合があります。
- フッ化水素を使用したガラスは素材が傷んでいるため、**白濁化現象**と**ゆがみ**がでる場合があります。一部で検証してからご使用願います。
- 金属メッキ、アルミに付くと**変色**や**染み**が発生しますので、養生してから作業してください。
- アルマイト加工**されている**サッシ**廻りに付着すると**変色**しますので**養生**してからご使用ください。
- 樹脂モール、ワイパーゴムに対する影響はありません。
- ドアミラー**が**特殊加工**されている**ミラー**には使用避けてください。

施工の心得



1. 炎天下での施工は絶対行わないで下さい。（写真のようになります）
2. 作業するとき、ガラスの表面温度は25℃以下がベストです。
3. 刷毛、スポンジで施工するときは力を加えず、軽く撫でる方法で施工して下さい。
4. 本液が乾燥しないよう、小面積ずつ施工して下さい。
5. 作業するとき、ゴム手袋をはめて作業して下さい。

前準備



- ①最初に希釈してからご使用ください。
※2倍希釈：洗浄液1に対して水を1で希釈してください。
※汚れに合わせて希釈してください。
- ②ガラスの表面に付いている汚れを水で流して下さい。

作業



- ①本液を刷毛につけてなで洗いするだけで燐状痕の溶解がはじまります。噴霧器でガラスに水を噴霧してスキージーで水切りをしてください。
- ②頑固な場合は①の作業を繰り返し行ってください。

注：本液が乾燥しないよう、小面積ずつ施工して下さい。

拭き上げ



水をスプレーしてスキージーで水切りをしてください。

完成



乾いたクロスでガラス表面を空拭きして完了です。