

# 簡単万能クリナー「なですと」使用説明書

なですと	刷毛70mm	スプレーボトル	スキージー	クロス
				

## 使用上の注意

- フロントガラスに使用すると、油膜や水垢で隠れている「ワイパー傷」が必ず**現れます**ので使用を避けてください。
- 燐状痕（ウロコ）が長時間放置されたガラスは**焼け付け**を起こしているため、本商品を使用すると燐状痕（ウロコ）は除去できませんが、**焼き付いた燐状痕の跡が残る場合**があり、ガラスが波打って見える場合があります。
- フッ化水素を使用したガラスは素材が傷んでいるため、**白濁化現象**と**ゆがみ**がでる場合があります。一部で検証してからご使用願います。
- 金属メッキ、アルミに付くと**変色**や**染み**が発生しますので、養生してから作業してください。
- アルマイト加工**されている**サッシ**廻りに付着すると**変色**しますので**養生**してからご使用ください。
- 樹脂モール、ワイパーゴムに対する影響はありません。
- ドアミラー**が**特殊加工**されている**ミラー**には使用避けてください。



1. 炎天下での施工は絶対行わないで下さい。（写真のようになります）
2. 作業するとき、ガラスの表面温度は25℃以下がベストです。
3. 刷毛、スポンジで施工するときは力を加えず、軽く撫でる方法で施工して下さい。
4. 本液が乾燥しないよう、小面積ずつ施工して下さい。
5. 作業するとき、ゴム手袋をはめて作業して下さい。

## 前準備




- ①最初に希釈してからご使用ください。  
※2倍希釈：洗浄液1に対して水を1で希釈してください。  
※汚れに合わせて希釈してください。
- ②ガラスの表面に付いている汚れを水で流して下さい。

## 作業



- ①本液を刷毛につけてなで洗うだけで燐状痕の溶解がはじまります。噴霧器でガラスに水を噴霧してスキージーで水切りをしてください。
  - ②頑固な場合は①の作業を繰り返して行ってください。
- 注：本液が乾燥しないよう、小面積ずつ施工して下さい。

## 拭き上げ



水をスプレーしてスキージーで水切りをしてください。

## 完成



乾いたクロスでガラス表面を空拭きして完了です。