

# 簡単万能クリナー「なですと」使用説明書

準備するもの



- ・なですと250ml
- ・刷毛
- ・噴霧器
- ・小分け用容器
- ・スキージー
- ・説明書

## ワンポイントアドバイス

うろこ状の汚れが多重層と判断された場合、ガラピカ「精密」「強力」をお勧めします。(別売り)

使用上の注意

- フロントガラスに使用すると、油膜や水垢で隠れている「ワイパー傷」が必ず現れますので使用を避けてください。
- 燐状痕(ウロコ)が長時間放置されたガラスは焼け付けを起こしているため、本商品を使用すると燐状痕(ウロコ)は除去できますが、**焼き付いた燐状痕の跡が残る**場合があります、ガラスが**波打って**見える場合があります。
- フッ化水素を使用したガラスは素材が傷んでいるため、**白濁化現象**と**ゆがみ**がでる場合があります。一部で検証してからご使用願います。
- 金属メッキ、アルミに付くと**変色**や**染み**が発生しますので、養生してから作業してください。
- アルマイト加工されているサッシ廻りに**付着**すると**変色**しますので養生してからご使用ください。
- 樹脂モール、ワイパーゴムに対する影響はありません。
- ドアミラーには使用を避けてください。

施工の心得



1. 炎天下での施工は絶対行わないで下さい。(写真のようになります)
2. 作業するとき、ガラスの表面温度は25℃以下がベストです。
3. 刷毛、スポンジで施工するときはよく絞ってから力を加えず、軽く撫でる方法で施工してください。
4. 本液が乾燥しないよう、小面積ずつ施工してください。
5. 作業するとき、ゴム手袋をはめて作業してください。

前準備



- ①ガラスの表面に付いている汚れを水で流してください。
- ②本液を2~3希釈で使用してください。

作業



- ①本液を刷毛で、なで洗いするだけでうろこ状の汚れの溶解がはじまります。
- ②ガラス面が親水になるまでなで洗いしてください。

注：本液が乾燥しないよう、小面積ずつ施工してください。

拭き上げ



水の入っている噴霧器で水を噴霧してスキージーで水切りをしてください。

完成



乾いたクロスでガラス表面を空拭きして完了です。