

# Headlight ヘッドライトコーティングシステム Coating System

## 研磨せずにヘッドライトの 黄ばみ取り!!



研磨剤タイプのヘッドライトクリーナーと違い、プラスチックライトを傷つけることなく、またポッシャーが必要ありません。ゴム手袋に付け軽くなでるだけ、すばやくライトの黄ばみを除去できるので、作業時間の大幅な短縮にもなります。



頑固な黄ばみ、白化を強力除去します。  
さらに硬貨ガラス質被膜で長期間クリアな仕上がりを保ちます。

## 快速5分の簡単施工!

### 施工方法は、簡単3ステップ

- ①ヘッドライトについている埃や泥を洗い流した後、水気を取って下さい。
- ②乾いた布に適量取ってからヘッドライトに塗りのぼして下さい。
- ③キレイに布で吹き上げて下さい。手肌に付着した場合、石鹸等で洗って下さい。

※すべてのヘッドライトの黄ばみが除去できるものではありません。

プロの仕上がり!!  
ワンランク上の輝きを!!

樹脂モールの光沢復元にも使えます。

### ヘッドライトコーティングシステム



【セット内容】  
ヘッドライトクリーナー(360ml)・・・1本  
ヘッドライトコーティング(35ml)・・・1本  
ゴム手袋・・・・・・・・・・10双  
コーティング塗布用布・・・・10枚  
マイクロファイバークロス・・・・1枚  
収納ケース・・・・・・・・・・1個

■1キットで約20台施工可能  
※消耗品は単品発注できます。

※1・・・1台当たり(ヘッドライト2個)の施工時間目安です。  
※2・・・社内テストで半年以上。施工面の状況により持続時間は異なります。

### 樹脂モールコーティング

- |      |  |
|------|--|
| 施工方法 | ①塗布面をキレイに洗い流し、十分乾燥させてください。               |
|      | ②五滴ほど塗布パット又はクロスに付けてください。(必要以上付けしないでください) |
|      | ③塗りムラがないように、薄く塗りのぼしてください。                |
|      | ④クロスで十分に吹き上げて下さい。                        |

※はみ出した箇所は硬化する前にクロスで拭き取ってください。そのままにすると固まって取れなくなります。  
※使用後はキャップの周りの液を拭き取り、密閉し涼しい場所に保管してください。(凝固してしまいます)  
※マスキングテープで周囲を養生して行うとキレイに施工できます。  
※ライト1個当たり1.5~2cc使用、50台~70台施工可能  
※5時間で硬化(湿気硬化型)しますが、雨の日走行や洗車は塗布後34時間は避けてください。白濁する場合があります。

スカイ・リノベーション株式会社  
〒981-0961  
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘4丁目33-22  
TEL022-341-4913 FAX02241-5319

取扱店

## ヘッドライトクリーニング施工マニュアル

|          |  |
|----------|--|
| <p>1</p> | <p>ヘッドライトクリーナーを取りだし、トンガリキャップに付け替え。</p>  <p>ヘッドライトクリーナーを取りだし、トンガリキャップに付け替え、本液を出す準備<br/>キャップ閉めた状態で本品をよく振ってください。</p>  |
| <p>2</p> | <p>ヘッドライトクリーナー塗布</p>  <p>施工部位に本液を塗りのばし、ゴム手袋はめて手で何度もこすってください。<br/>※1度で汚れが落としきれない場合、同様の作業を再度行ってください。</p>  |
|          | <p>拭き上げと乾燥</p>  <p>10～20秒後、汚れが浮き上がってきたら、水で濡らし固く絞った専用クロスで十分拭き上げて下さい。</p>  |
|          | <p>コーティング塗布・乾燥・施工完了</p>  |
|          |  <p>コーティングクロスを適量の大きさに切り、折り重ねたクロスに本品を適量とり、液がかすれないようムラなく塗り広げてください。<br/>※気泡ができないよう十分に注意して施工してください。<br/>塗布後、12時間以上は水がかからないように乾燥させてください。<br/>※完全乾燥するまではこすったり、水に触れないようにしてください。(完全硬化には約1日必要です。)<br/>※使用後はすぐにキャップを閉め、早めに使い切ってください。</p> |